



Definition für Bestückungs-Koordinaten:
 Nullpunkt (Referenz für alle Positionsangaben) ist 'rechts unten'

Definition für Drehwinkel der Bauteile:
 Bauteil-Sicht von der Bestückungsseite und der gekennzeichneten Pin 1 des Bauteils ist 'links unten'
 --> Drehwinkel ist 0°
 Bauteile werden gegen den Uhrzeigersinn gedreht
 Drehwinkel 0° bis 360° ohne Einschränkung platzierbar

(0,0)
 (Koordinaten-Nullpunkt, Bezug für alle Bauteil-Positionsangaben)

	MKC Michels & Kleberhoff Computer GmbH Vohwinkeler Str. 58 42329 Wuppertal, Germany www.mkc-gmbh.de		Title Prototypen-Fertigung Variante [No Variations] Bauteil-Koordinaten	
	Created: 19.06.2012 Modified: 21.06.2012	by: MKC by: MKC	Revision: 0	
	Date: 10.07.2012	Time: 09:02:51	SCALE: 1.00 Size: A3	
File: \\server\Daten\altium\Projekt\test\Prototyp-Fertigung\Koordinaten DE.PcbDoc				